


二、8月份供应商考核情况

序号	供应商名称	问题描述及调查	处理依据	处理结果
1	百丰利科技(河北)有限公司	1.问题描述: 2026年7月30日设备租赁中心反馈,百丰利科技(河北)有限公司供应的四层钢丝缠绕高压液压支架软管总成(规格: DN4SH38G-40/10000),共计13根,使用前进行加压测试时存在个别管壁漏液现象。 2.核查情况: 2026年7月31日,设备租赁中心、物资分公司到生产装备分公司龙湖工业园车间进行现场调查。经核实,生产装备分公司对该批次13根软管总成使用前加压测试时,其中有1根存在1处漏液。厂方分析认为,漏液原因为该根管子生产过程中突发停电导致设备紧急停车,造成胶管内部第一层钢丝异常拉紧并勒入内胶层,从而形成漏液。经认定,此问题属供应商出厂质量把控不严所致,供应商对质量问题予以认可。目前,供应商已将该批次13根软管总成全部免费更换,且复检加压测试合格。	1.定量处理: 依据《供应商考评实施细则》定量考评标准,产品质量第11条,物资配置与送货单约定不符的,1次扣5分。 2.定性处理: 依据《供应商考评实施细则》定性考评标准,产品质量第11条,验收发现质量缺陷或配置与合同不符(第1次)的,退货+警告,造成损失则索赔。	1.给予该供应商扣除5分。 2.退换货,警告。

序号	供应商名称	问题描述及调查	处理依据	处理结果
2	邢台东胜科技贸易有限公司	1.问题描述: 2026 年 7 月 29 日生产装备分公司反馈, 邢台东胜科技贸易有限公司供应的防尘圈 (规格: 280×270.5×260×18×10.2 和 185×200×192.5×10.2×16), 使用前经第三方检测公司检验, 抗拉强度不符合国家标准$\geq 35\text{MPa}$ 指标要求, 存在质量问题。 2.核查情况: 一是两种规格防尘圈于 2026 年 7 月 20 日到货, 数量均为 50 件, 含税金额共计 624.5 元。 二是 2026 年 7 月 24 日生产装备分公司委托安徽中成检测有限公司进行检测, 上述两种规格产品的抗拉强度检测结果分别为 32.2MPa、32.3MPa, 均不符合标准要求。 三是 2026 年 7 月 31 日, 采购部、验收部联合供应商赴生产装备分公司现场共同取样, 再次送第三方检测公司检验, 抗拉强度检测结果分别为 18.8MPa、20.1MPa, 抗拉强度仍不符合标准要求。 四是两种规格产品两次检验不合格结果均已告知该公司, 供应商未提出异议。 五是截止目前, 已完成该批次、两种规格产品全部更换, 且更换后产品复检结果合格。	1.定量处理: 依据《供应商考评实施细则》定量考评标准, 产品质量第 7 条, 入库前第三方检测, 非强检物资不合格的, 1 次扣 10 分。 2.定性处理: 依据《供应商考评实施细则》定性考评标准, 产品质量第 11 条, 验收发现质量缺陷或配置与合同不符 (第 1 次) 的, 退货+警告, 造成损失则索赔。	1. 给予该供应商扣除 10 分, 延期付款 1 个月处理。 2. 退换货, 警告。 3. 两次检验不合格费用由供应商承担。

序号	 供应商 名称	问题描述及调查	处理依据	处理结果
3	贵州钢绳股份有限公司	1.问题描述: 2026年8月24日接到机电装备部反馈,贵州钢丝绳有限公司供应的信湖煤矿主井使用的镀锌尾绳(规格:18×19S 60mm),使用中出現锈蚀、松股质量缺陷。 2.核查情况: 一是2026年8月27日,机电装备部、物资分公司及贵州钢丝绳有限公司相关人员赴现场核实,确认上述问题属实。二是该件钢丝绳2024年12月投入使用,合同约定质保期36个月(自交货验收合格投入使用日期算起),目前已使用约20个月,质保期内出现上述问题。 3.其他事宜说明: 基于上述问题,为防范使用风险,经排查2024年度该公司供应同批次产品,信湖煤矿尚未使用的镀锌钢丝绳(规格:18×19S 54mm、60mm)共计4件,许疃煤矿(规格:34×7 52mm)共计3件。	1.依据《工业品买卖合同》相关约定,属质保期内出现产品质量问题,实行质量三包。 2.鉴于现行国家标准对钢丝绳松股无相关技术要求,但考虑到矿区安全生产现场使用要求,经与供应商协商,9月3日收到回函,供应商同意更换信湖和许疃煤矿7根松股备用镀锌钢丝绳。同时,根据矿区该公司供应钢丝绳备用情况(详见统计表),综合考虑后期设备运维、售后服务连续性等因素,建议对该供应商免于取消资格处理。 3.定量、定性处理:依据《供应商考评实施细则》定量考评标准,产品质量第9条,质量问题未及时处理且造成损失(未投诉)的,1次扣10分;定性考评标准中其他第11条,应取消资格但因保供暂不能实施的,另行增加延期付款2个月。	1.该公司补偿出现质量问题镀锌钢丝绳1件。 2.该公司给予更换信湖、许疃煤矿尚使用的备用钢丝绳7件。 3.给予该供应商扣除10分,累计延期付款3个月。 4.给予警告处理。